




推荐的压套方法帮助客户正确的使用Accotex产品。不当压套的胶辊使用过程会脱壳或对纱线质量造成负面影响。




请务必将胶辊笔直地压入芯轴。压装设备的所有部件必须保持清洁,且安装对中。使用规格匹配的压板。芯轴置于压板上时必须无丝毫晃动。请注意,并非所有芯轴都能与任意压板配套使用。



通过退套检查压套是否正确。





若使用旧式芯轴,可在胶辊压前滴注一滴机油于轴面,此举能有效降低压装阻力。





为确保安装精准可靠,,须使用定位销实现精准稳定的对位。






请扫描二维码,观看正确压套皮辊的视频教程。



提升纱线品质是当今纺纱企业构筑市场竞争优势的核心环节。Accotex胶辊作为经设备制造商认证的标准胶辊,全面适用于传统纺纱机与紧密纺纱机。要优化纱线关键指标(条干均匀度、细节、粗节),必须采用高品质软质胶辊——而此类胶辊的性能表现,很大程度上取决于其表面是否经过妥善处理。


为确保胶辊获得优异性能,其表面粗糙度必须控制在精准范围。在特定工艺场景下,可采用紫外线光照处理作为胶辊表面处理的可行方案。




皮辊的磨砺

无论磨床设备类型如何,我们建议确保遵循以下要点:


• 砂轮应得到规范的修整与维护。



• 随后,应使用中号砂纸对砂轮表面进行细腻抛光,以避免出现自上而下的磨床划痕。







使用压缩空气或刷子进行清洁


• 新供应的胶辊将带有规定的壁厚公差。







皮辊的磨砺

所有新胶辊压套后,必须在首道磨砺工序中进行统一外径的初磨;随后方可精磨至公称尺寸。





无论磨床设备类型如何, 我们建议确保遵循以下要点:



请使用经过校准的测量设备。



检查设备:

· 根据ISO 1994标准:

· 截止波长: 3x0.8 mm 或


5x0.8 mm

· 评定指标:Ra值




皮辊的磨砺

当表面处于常温状态时,需沿胶辊圆周方向均匀选取三个测量点获取独立读数,最终取其算术平均值。




• 每次磨砺时,胶辊直径至少需减少0.3毫米,以确保获得全新的橡胶表面层。若去除材料过少,数次磨砺周期后可能出现表面裂纹。



· 刚磨好的胶辊需在纺纱环境温湿度条件下静置约24小时, 方可上车使用。




• 在保证质量的前提下追求效率:磨砺速度应尽可能快,但时间必须满足最终的质量要求。



- 新装纺纱设备的所有上皮辊,应在持续运行约500小时后进行首次磨砺。
- 磨砺下限直径为27.0毫米。根据加压臂型号的不同,该限值可能相应提高。
- 如有疑问,请务必查阅纺纱设备的操作手册。



磨床: 宽砂轮型



7-15 天数

4-5个月

半自动或全自动磨床:

砂轮粒度:80目或120目砂轮孔隙度:14级或10级

• 单次磨削量:胶辊直径应减少0.3毫米

应达到的磨砺效果如下:

软质胶辊

硬质胶辊

纺纱类型	外径减磨量 (OD)	常温表面)目标粗糙度 [μRa]				
环锭纺	0.3 mm	0.8 - 1.0				
喷气纺	0.3 mm 0.6 - 0.8					
磨砺周期:						
硬度	纺纱类型	建议磨砺周期				
软质胶辊	环锭纺	1-3个月				
中硬胶辊	环锭纺	1-3个月				
硬质胶辊	环锭纺 4 - 5 个月					


喷气纺


喷气纺

皮辊的磨砺 of Cots


为获得最佳磨砺效果, 请按以下步骤操作:

1、磨砺前先测量胶辊外径。





- 2、建议初始参数设置如下:
 - a. 使用粒度120目、孔隙度10级的砂轮时:
 - 软质及中软胶辊总接触时间*为8秒:
 - 磨削时间3秒, 抛光时间5秒
 - 建议进给速率设定为1秒/0.1毫米材料去除量
 - b. 使用粒度80目、孔隙度14级的砂轮时:
 - 软质及中软胶辊总接触时间*为10秒
 - 磨削时间3
 - 抛光时间7秒
 - 建议进给速率设定为1秒/0.1毫米材料去除量
 - *总接触时间 = 磨削时间 + 抛光时间
- 3、磨砺后测量胶辊外径;在常温表面测得数值应减少0.3毫米。




若采用自动测量系统,需定期用卡规校验测量值。建议选用"定尺寸磨削"模式。

- 4、当直径减磨量达到0.3毫米后,请待胶辊表面冷却至常温状态后测量其表面Ra值。
 - 若使用不同型号或不同状态的砂轮, 需相应调整总接触时间
 - 具体调整方法如下:
 - 若表面粗糙度低于Ra 0.8 μm, 可通过仅缩短抛光时间来实现总接触时间的减少
 - 若表面粗糙度高于Ra 1.0 um, 可通过仅延长抛光时间来实现总接触时间的增加。



磨床:窄砂轮型



半自动或全自动磨床参数:

砂轮粒度:80目砂轮孔隙度:14级

• 单次磨削量:胶辊直径减少0.3毫米

应达到的磨砺效果如下:


纺纱类型	外径减磨量 (OD)	常温表面)目标粗糙度 [μRa]
环锭纺	0.3 mm	0.8 - 1.0
环锭纺	0.3 mm	0.6 - 0.8
磨砺周期:		
· 王 立	<u>/→ /// </u>	本 》


硬度	纺纱类型	建议磨砺周期
软质胶辊	环锭纺	1 - 3 个月
中硬胶辊	环锭纺	1 - 3 个月
硬质胶辊	环锭纺	4 - 5 个月
软质胶辊	环锭纺	7 - 15 天数
硬质胶辊	环锭纺	4 - 5 个月




为获得最佳磨砺效果,请按以下步骤操作:

1、磨砺前先测量胶辊外径。





- 2、建议初始参数设置如下:
 - a. 使用粒度120目、孔隙度14级的砂轮时:
 - 软质及中软胶辊:走刀2次
 - 硬质胶辊:走刀3次
- 3、磨砺后测量胶辊外径;在常温表面测得数值应减少0.3毫米。



- 4、当直径减磨量达到0.3毫米后,请待胶辊表面冷却至常温状态后测量其表面Ra值。
 - 若使用不同型号或不同状态的砂轮,需相应调整总接触时间
 - 具体调整方法如下:
 - 若表面粗糙度低于Ra 0.8 μm, 可通过仅缩短抛光时间来减少总接触时间
 - 若表面粗糙度高于Ra 1.0 μm, 可通过仅延长抛光时间来增加总接触时间

磨砺研究 - 宽砂轮型

磨床	备注:	磨削量:0.3mm
操作者:		初磨:30.3mm → 30.0mm
日期:		

			备设置		粗糙度 [μRa]																		
材料 尺寸	进绘速	抛光时间		左			右			- x	<u>-</u> s												
		[mm/s]	[秒]		1	2	3	4	5	6													
				芯轴1																			
		0,1	2	芯轴2							######	######											
				芯轴3																			
				芯轴1							###### ######	######											
		0,1	5	芯轴2																			
				芯轴3																			
				芯轴1																			
		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	10	芯轴2							######	######
				芯轴3																			
				芯轴1																			
		0,1	0,1	15	芯轴2							######	######										
				芯轴3																			

磨砺研究 - 窄砂轮型

磨床		磨削量:0.3mm
操作者:		初磨: 30,3 -> 30,0
日期:		

		设	备设置		粗糙度 [μRa]																				
材料 尺寸	进绘速	抛光时间		左			右			- x	- S														
	[mm/s]	[秒]		1	2	3	4	5	6																
				芯轴1																					
		0,1	2	芯轴2							######	######													
				芯轴3																					
				芯轴1							- ###### -	######													
		0,1	5	芯轴2																					
				芯轴3																					
				芯轴1																					
		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	10	芯轴2							######	######
				芯轴3																					
				芯轴1																					
		0,1	15	芯轴2							######	######													
				芯轴3																					

